

**PONCE CASTRO CARLOS LUIS****Matriz**

Dirección Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / SOLAR 20

Dirección Establecimiento: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / SOLAR 20

Contribuyente Especial Nro:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

RÉGIMEN RIMPE: CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 0926975723001

**FACTURA**

No. 001-010-000000028

**NUMERO DE AUTORIZACION**

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2024-08-26 16:04:14+02:00

2608202401092697572300120010100000000281234567814

**AMBIENTE: PRODUCCION****EMISION: NORMAL****CLAVE DE ACCESO**

2608202401092697572300120010100000000281234567814

Razón Social/Nombres y Apellidos: COMERCIALIZADORA AUTOLINE S.A.

Identificación: 1891706630001

Fecha Emisión: 26/08/2024

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Total Sin Impuestos
002	002	1.00	PDI chasis: LL3ABADD4SA900018	60.000000	0.00	60.00

<b>SUBTOTAL 15%</b>	<b>60.00</b>
<b>SUBTOTAL 0%</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBTOTAL no objeto de IVA</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBTOTAL exento de IVA</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBTOTAL SIN IMPUESTOS</b>	<b>60.00</b>
<b>TOTAL Descuento</b>	<b>0.00</b>
<b>IVA 15%</b>	<b>9.00</b>
<b>PROPINA</b>	<b>0.00</b>
<b>IMPORTE TOTAL</b>	<b>69.00</b>

**Información Adicional**

**Dirección** CDLA. GARZOTA MZ 28 SL 7 - 8  
**Teléfono** 5031133  
**Email** maria.parraga@autoline.com.ec  
**Observación** Corrección de picaduras de pintura, centrar compuerta posterior y pulida general.

<b>Forma Pago</b>	OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
<b>Total</b>	69.00
<b>Plazo</b>	15
<b>Unidad Tiempo</b>	Días